

AUTO - PASS

ÚPLNÝ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2825-6000-0000

Údaje o vozidle

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR

3. 8. 2010 / 6. 9. 2011

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

WBAZW41010L

ZNAČKA

BMW

OBCHODNÝ NÁZOV

X5 xDrive30d



Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	ÁNO ✓	11. Platnosť emisnej kontroly do	30. 8. 2023 ✓
2. VINexpert	OK ✓	12. Platnosť technickej kontroly do	30. 8. 2023 ✓
3. Technické údaje	OK ✓	13. Pozastavenie prevádzky	NIE ✓
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO ✓	14. Inercia vozidla	NEEVIDUJEME ⓘ
5. Počet majiteľ'ov/držiteľ'ov vozidla v SR	2/2 ✓	15. Záložné právo	ÁNO ✗
6. Pátranie	NIE ✓	16. Blokácia vozidla	ÁNO ✗
7. Kontrola originality	ÁNO ✓	17. Zoznam daňových dlžníkov	NEDOSTUPNÉ ⓘ
8. Servisné záznamy	ÁNO ✓	18. Leasing vozidla	NIE ✓
9. Povinné zmluvné poistenie	ÁNO ✓	19. Výbava vozidla	ÁNO ✓
10. Montáž plynového zariadenia	NIE ✓	20. Poškodenie vozidla	ÁNO ✗

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2825-6000-0000

1. Predchádzajúce overenie

ÁNO

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

DÁTUM A ČAS OVERENIA:

02.06.2023 02:06:53

SUBJEKT, KTORÝ ÚDAJE A INFORMÁCIE OVEROVAL:

irishh

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

2. VINexpert

VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a číslíc, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

VOZIDLO

WBA BMW X5 (E70 // X5), kateg. M1;M1G

MODEL

BMW X5 xDrive30d, Sport Activity Vehicle, kód motora: N57D30O0, 2 993 cm3, 180 kW @ 4 000 RPM, L6, 4V, diesel, 4WD

UMIESTENIE RIADENIA

LHD

KONTROLNÁ ČÍSLICA

OK

MODELOVÝ ROK ALEBO "0"

rok sa neuvádza – konštanta "0"

VÝROBNÝ ZÁVOD

BMW Manufacturing Co. LLC, South Greer (Spartanburg), South Carolina, USA

SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO

42XXXX

OBDOBIE VÝROBY

2010 - 9/2013

WBA

BMW AG, Mníchov, Nemecko (osobné vozidlo, SUV)

POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA

e1*2007/46*0421

REGIÓN URČENIA

Európa

POZNÁMKY:

XDRIVE

System pohonu 4 kolies u vozidiel BMWBMW's four-wheel drive system

RPM

Pocet otáčok motora za minútuRevolutions Per Minute

L6

6 valcov v rade6 cylinders in line

4V

4 ventily na valec4 valves per cylinder

4WD

Pohon štyroch kolies4 Wheel Drive

LHD

Ľavostranné riadenieLeft Hand Drive

AG

Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)Aktiengesellschaft (German: Joint-Stock Company)

SUV

Športové úžitkové vozidloSport Utility Vehicle

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2825-6000-0000

3. Technické údaje

☒ OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.
Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	AA000BB
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	3. 8. 2010
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	6. 9. 2011
ZNAČKA	BMW
TYP/VARIANT/VERZIA	X5/ZW41/5S
OBCHODNÝ NÁZOV	X5 xDrive30d
VIN	WBAZW41010
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	2755 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	2150 kg
DOBA PLATNOSTI	
KATEGÓRIA	M1G - osobné terénne vozidlo
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e1*2007/46*0421*00
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	2993
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	180
DRUH PALIVA	NAFTA
FARBA	Biela
EMISNÁ TRIEDA	
CO2	

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02:06:2023 14:25

4. Krajina pôvodu

☒ ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Nemecko

KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum registrácie - Slovensko	6. 9. 2011	Slovensko	AA000BB

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2825-6000-0000

5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR

☒ ÁNO

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

POČET MAJITEĽOV: 2

POČET DRŽITEĽOV: 2

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

6. Pátranie

☒ NIE JE V PÁTRANÍ

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.



Slovenská republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒



Česká republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒



Rumunsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒



Slovinsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒



Litva

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2825-6000-0000

7. Kontrola originality

ÁNO

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY:	2 krát
DÁTUM VYKONANIA KO Č. 2 :	31. 8. 2011
PRACOVISKO:	PKO Banská Bystrica-1633 Zvolenská cesta, 97405 Banská Bystrica
KRAJINA DOVOZU:	Nemecko
ČÍSLO ODBORNÉHO POSUDKU:	SKA000000
ČÍSLO NÁLEPKY:	SKAi0000000
KLASIFIKÁCIA KONTROLY Č. 2 :	110

Popis klasifikácie:

1

STAV IDENTIFIKÁTOROV VOZIDLA (PRVÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu, alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla neboli zistené, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou.

1

STAV DOKLADOV (DRUHÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla, alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla.

0

STAV ÚDAJOV EVIDENCIA VOZIDIEL SR(TRETIE ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

V evidencii vozidiel SR sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle, resp. jedná sa o jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia.

VÝSLEDOK KONTROLY Č. 2 :

SPÔSOBILÉ

SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako spôsobilé v prípade, ak je klasifikácia vozidla 110 alebo 111.

DOČASNE SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako dočasne spôsobilé v prípade, ak niektorý z bodov kasifikácie nadobúda hodnotu 2. V praxi sa najčastejšie jedná o chýbajúce VIN alebo výrobný štítok.

NESPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako nespôsobilé, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 3. Tento klasifikačný stupeň hovorí o neoprávnej manipulácii alebo pozmeňovaní identifikátorov vozidla.

Namerané hodnoty povlakovej vrstvy


MIESTO MERANIA:	POČET MERANÍ:	HRÚBKA LAKU:
Predná kapota:	5/5	105 - 127 µm
Ľavý predný blatník:	nemerané	
Ľavé predné dvere:	4/4	97 - 100 µm
Ľavé zadné dvere:	4/4	97 - 120 µm
Ľavý zadný blatník:	5/5	112 - 147 µm
Zadná kapota:	5/5	87 - 92 µm
Pravý zadný blatník:	5/5	113 - 127 µm
Pravé zadné dvere:	4/4	108 - 124 µm
Pravé predné dvere:	4/4	106 - 140 µm
Pravý predný blatník:	nemerané	
Strecha vozidla:	5/5	89 - 104 µm
VIN kód, iden. kód:	5/5	32 - 42 µm

Hrúbka povlakovej vrstvy nanosená výrobcom vozidlá býva najčastejšie v hraniciach 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hornou hranicou do 180 µm), pričom namerané hodnoty sú spravidla v rozmedzí 40 µm.

Pokiaľ je na vozidle nameraná hodnota blízka alebo vyššia ako 200 µm, dá sa predpokladať, že vozidlo alebo časť vozidla boli opravované, tmelené a prelakované. (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm)

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2825-6000-0000



PRE ZOBRAZENIE KOMPLETNEJ FOTODOKUMENTÁCIE Z KO POUŽITE QR KÓD, ALEBO WEBOVÚ ADRESU:

[fotodokumentácia_KO](#)



predná časť vozidla



ľavá strana vozidla



zadná časť vozidla



pravá strana vozidla



sklá



interiér vozidla



výrobný štítok




foto1 VIN



zdvojený identifikátor

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2825-6000-0000

8. Servisné záznamy

☒ **ÁNO**

Dátum: 18. 7. 2018

vykonaná práca:

- výmena brzdových platničiek
- pravidelná údržba
- výmena oleja

použitý materiál:

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

9. Povinné zmluvné poistenie

☒ **ÁNO**

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

VÝSLEDOK OVERENIA: **K DANÉMU VOZIDLU EVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE**

KU DŇU:

2. 6. 2023

EČV:

AA000BB

POISŤOVŇA:

Generali poisťovňa, a.s.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

13. Pozastavenie prevádzky

☒ **NIE**

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.**

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

15. Záložné právo

☒ **ÁNO**

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NA VOZIDLO SA VZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA**

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

16. Blokácia vozidla

☒ **ÁNO**

V prípade, ak je vozidlo blokové, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NA VOZIDLO SA VZŤAHUJE BLOKÁCIA**

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2825-6000-0000

18. Leasing

 **NIE**

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NENÁJDENÝ ZÁZNAM O FINANCOVANÍ VOZIDLA LEASINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR**

ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

ALD Automotive Slovakia s.r.o.	Oberbank Leasing s.r.o.
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.	PB Finančné služby, a. s.
BKS-Leasing s. r. o.	s Autoleasing SK, s. r. o.
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.	Tatra-Leasing, s.r.o.
ESSOX FINANCE, s. r. o.	Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Home Credit Slovakia, a.s.	VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VÚB Leasing, a. s.
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	MONAQ Leasing, a. s.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.	

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke www.alsr.sk

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2825-6000-0000

19. Výbava vozidla

☒ ÁNO

OD 06/10	ŠPORT-PAKET
AUT-KLIMATIZ 2-ZÓN	PR-SKLO S DAŽĎ-SNÍM
NEZÁV-KÚRENIE	KOMFORT PRÍSTUP
SLEDOV JAZDNEJ STOPY	VON-ZRKAD ZACLONITEĽ
DAB TUNER	NAVIG-SYSTÉM PROFESS
CD-MENIČ	XENÓN-SVETLO
POM-OSVET/SVET-PAKET	ASIST DIALK-SVETIEL
ADAPTÍV-SVETLOMETY	OSTREK SVETLOMETOV
STROP-PANEL ANTRACIT	SLN-ROLETA BOČ
POŤAHY KOŽA	VYHRIEVANIE SEDAD P
VYHRIEVANIE SEDAD Z	BEDROVÁ OPIERKA
KOMFORT-SEDADLÁ	OVLÁD Z-KAPOTY AUT
ALARM	PAKET ODKLAD-SCHRÁN
DEL-SIEŤ BATOŽ-PR	VAK NA LYŽE
VN-SP-ZRKADLO ZACLON	PARK-DIST-CONTR P/Z
HEAD-UP DISPLEJ	2993CCM 180KW
VYHRIEVANIE VOLANTU	ŠPORT-VOLANT KOŽA
8-ST AUTOMAT	ADAPTIVE DRIVE
AUDIOSYS HIGH END	AKTÍVNE RIADENIE
REGUL RÝCHL SPEED	255/50-/285/45 R19 V
9-/10 J X 19 ALU	SHADOW-LINE LESKLÝ
STREŠNÝ NOSIČ	PANORAMAT-STRECHA EL
VNÚT-LIŠTY SATÉN	KONEKTOR USB/AUX
STÚPAČKY ALU	OBSAH CO2
2-VRSTV UNI - 2-VRSTV UNI - Alpinweiss Uni (300)	

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 02.06.2023 14:25

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2825-6000-0000

20. Poškodenie vozidla


ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 1

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	983,21 EUR
	Cena práce	X EUR
	Cena lakovania	635,48 EUR
DÁTUM KALKULÁCIE		
18. 9. 2013	Celková hodnoty opravy	1618,69 EUR

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		POŠKODENÉ	✗
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

DVERE Z Ľ	SADA SVORIEK DV Z Ľ	RÁM 3-UHOL-OKNA Ľ
LEP-SADA 3-UHOL-OKNA	TESNENIE DVERÍ Z Ľ	UP-SA PANELA DV Z Ľ
PRÍCHYTKA PANELA DV	OCHR-LIŠTA DVERÍ Z Ľ	PRÍCHYTKA PANELA DV
VÝSTUHA DVERÍ Z Ľ	SADA SVORIEK DV Z Ľ	IZOLÁCIA DVERÍ Z Ľ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2825-6000-0000

20. Poškodenie vozidla


× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 2

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	1213,05 EUR
	Cena práce	X EUR
	Cena lakovania	210,99 EUR
DÁTUM KALKULÁCIE		
14. 9. 2015	Celková hodnoty opravy	1424,04 EUR

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		POŠKODENÉ	×
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	POŠKODENÉ	×
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

DORAZ PRED-SKLA	DAŽĎ-/SVET-SNÍMAČ	OPTIC-DAŽĎ-SNÍMAČ
PRÍCHYTKA PRED-SKLA	ČISTIČ R1 PR-SKLA	PRÍCHYTKA PRED-SKLA
IZOLÁCIA TORPÉDA	KRYT PRED-SKLA	INFO-ŠTÍTOK AIRBAG
PRÍCHYTKA PRED-SKLA	DORAZ	PRÍCHYTKA PRED-SKLA
LEP-SADA PRED-SKLA	PREDNÉ SKLO TÓN	PRIMER

Koniec výpisu

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ: IRIS SH, s.r.o.



VYGENEROVANÉ DŇA: 02.06.2023 14:25

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.