

# ODO - PASS

VÝPIS Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

## Údaje o vozidle

### IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

TMBAJ7NE7K0000000

### ZNAČKA

ŠKODA

### DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR


02.10.2018 / 02.10.2018

### OBCHODNÝ NÁZOV

OCTAVIA



## Priebeh stavu odometra



#	DÁTUM	STAV ODOMETRA	ŽIVOTNÁ UDALOSŤ	NÁZOV PRACOVISKA
30	30.09.2024	199 201 km	Technická kontrola	UNISTAV spol. s r.o. Humenné
29	30.09.2024	199 201 km	Emisná kontrola	UNISTAV, spol. s r.o.
28	10.04.2024	184 299 km	Financovanie vozidla	Vubl easing
27	09.04.2024	184 299 km	Predaj vozidla	Autocentrumaaaauto a.s.
26	23.03.2024	184 277 km *	Inzercia vozidla	AUTOVIA, s.r.o.
25	16.01.2024	182 588 km *	Inzercia vozidla	Autobazar.EU portál s. r. o.
24	16.01.2024	182 588 km *	Inzercia vozidla	Autobazar.EU
23	16.01.2024	182 588 km *	Inzercia vozidla	AUTOVIA, s.r.o.
22	23.11.2023	182 362 km	Overenie vozidla	Autocentrumaaaauto a.s.
21	06.11.2023	181 111 km	Servisná kontrola	Kooperativa poistovna,a.s. Viennainsurancegroup
20	17.10.2023	179 170 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
19	09.05.2023	161 905 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
18	26.01.2023	150 020 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
17	29.09.2022	135 340 km	Technická kontrola	Zoltán Héder - GOLDHÉD
16	29.09.2022	135 340 km	Emisná kontrola	Zoltán Héder- Goldhéd
15	29.09.2022	135 339 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.

Dokument neslúži na účely schválenia a zmien v evidencii vozidiel v Slovenskej republike.

Pravosť dokumentu si môžete overiť po zadaní dvoch údajov na [www.rpzv.sk](http://www.rpzv.sk), kde je možné vygenerovať aj AUTO-Pass, ktorý poskytuje komplexné informácie o vozidle. RPZV je jediným zákonom ustanoveným registrom na Slovensku, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra. V prípade, ak ODO-Pass obsahuje údaje, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, kontaktujte nás na [podpora@rpzv.sk](mailto:podpora@rpzv.sk).

\* Záznamy stavu odometra z inzercie môžu byť nepresné a preto nie sú súčasťou grafu, ale len zoznamu km v ODO-Passe. Správnosť záznamov z inzercie nie je možné overiť.

VÝPIS Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 1548-9641-2989

#	DÁTUM	STAV ODOMETRA	ŽIVOTNÁ UDALOSŤ	NÁZOV PRACOVISKA
14	10.08.2022	131 123 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
13	18.07.2022	130 011 km	Servisná kontrola	Kooperativa poisťovna,a.s. Viennainsurancegroup
12	19.04.2022	120 557 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
11	19.04.2022	120 555 km	Servisná kontrola	Kooperativa poisťovna,a.s. Viennainsurancegroup
10	25.01.2022	111 921 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
9	05.11.2021	105 371 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
8	12.05.2021	90 494 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
7	12.01.2021	81 519 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
6	12.08.2020	68 106 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
5	27.05.2020	60 334 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
4	31.01.2020	50 099 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
3	23.01.2020	49 376 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
2	25.07.2019	30 208 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
1	22.10.2018	1 906 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.

**Dokument neslúži na účely schválenia a zmien v evidencii vozidiel v Slovenskej republike.**

Pravosť dokumentu si môžete overiť po zadaní dvoch údajov na [www.rpzv.sk](http://www.rpzv.sk), kde je možné vygenerovať aj AUTO-Pass, ktorý poskytuje komplexné informácie o vozidle. RPZV je jediným zákonom ustanoveným registrom na Slovensku, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra. V prípade, ak ODO-Pass obsahuje údaje, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, kontaktujte nás na [podpora@rpzv.sk](mailto:podpora@rpzv.sk).

\* Záznamy stavu odometra z inzercie môžu byť nepresné a preto nie sú súčasťou grafu, ale len zoznamu km v ODO-Passe. Správnosť záznamov z inzercie nie je možné overiť.

**AUTO - PASS**

**ÚPLNÝ**

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

**ČÍSLO: 0000-1111-2222**

### Údaje o vozidle

**IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN**

TMBAJ7NE70000000

**ZNAČKA**

ŠKODA

**DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR**

2. 10. 2018 / 2. 10. 2018

**OBCHODNÝ NÁZOV**

OCTAVIA



### Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>	11. Platnosť emisnej kontroly do	30. 9. 2026 <input checked="" type="checkbox"/>
2. VINexpert	OK <input checked="" type="checkbox"/>	12. Platnosť technickej kontroly do	30. 9. 2026 <input checked="" type="checkbox"/>
3. Technické údaje	OK <input checked="" type="checkbox"/>	13. Pozastavenie prevádzky	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>	14. Inercia vozidla	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>
5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR	3/3 <input checked="" type="checkbox"/>	15. Záložné právo	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>
6. Pátranie	NIE <input checked="" type="checkbox"/>	16. Blokácia vozidla	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>
7. Kontrola originality	NIE <input checked="" type="checkbox"/>	17. Zoznam daňových dlžníkov	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
8. Servisné záznamy	NEEVIDUJEME <input checked="" type="checkbox"/>	18. Lízing vozidla	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>
9. Povinné zmluvné poistenie	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>	19. Výbava vozidla	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>
10. Montáž plynového zariadenia	NIE <input checked="" type="checkbox"/>	20. Poškodenie vozidla	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>

**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

ČÍSLO: 0000-1111-2222

**1. Predchádzajúce overenie**

**ÁNO**

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:**  
23.01.2026 02:01:13

**SUBJEKT, KTORÝ ÚDAJE A INFORMÁCIE OVEROVAL:**  
RPZV

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 23.01.2026 16:09

**2. VINexpert**

**VIN JE OK**

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a čísiel, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

<b>VOZIDLO</b>	TMB Škoda Octavia III (NE/5E), kateg. M1
<b>MODEL, KAROSÉRIE, RIADENIE A POHON</b>	Škoda Octavia; 4 dv. sedan - liftback; LHD; FWD
<b>MOTOR</b>	CKFC, 1 968 cm <sup>3</sup> , 110 kW @ 3 500-4 000 RPM, L4, 16V, diesel, TDI - CR, výrobca: Volkswagen AG (2012 - 2015) // CRMB, 1 968 cm <sup>3</sup> , 110 kW @ 3 500-4 000 RPM, L4, 16V, diesel, TDI - CR, výrobca: Volkswagen AG (2016 - 2017) // DCYA, 1 968 cm <sup>3</sup> , 110 kW @ 3 500-4 000 RPM, L4, 16V, diesel, TDI - CR, Euro 6, výrobca: Volkswagen AG (2018) // DFFA, 1 968 cm <sup>3</sup> , 110 kW @ 3 500-4 000 RPM, L4, 16V, diesel, TDI - CR, Euro 6d TEMP, výrobca: Volkswagen AG (2019 - . . .)
<b>ZÁDRŽNÝ SYSTÉM</b>	airbagy: predné (vodič & spolujazdec), bočné (1. rad), stropné (1. & 2. rad), kolenné (vodič)
<b>MODELOVÝ RAD</b>	Škoda Octavia III
<b>KONTROLNÁ ČÍSLICA</b>	OK
<b>MODELOVÝ ROK</b>	2019
<b>VÝROBNÝ ZÁVOD</b>	Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, Česká republika
<b>SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO</b>	006962
<b>OBDOBIE VÝROBY</b>	12/2012 - 2020
<b>TMB</b>	Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, Slovenská republika (osobné vozidlo)
<b>POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA</b>	e11*2007/46*0243*26 (2012 - 2018) // e8*2007/46*0318*10 (2019 - . . .)
<b>REGIÓN URČENIA</b>	Európa
<b>POZNÁMKY:</b>	
LHD	Ľavostranné riadenieLeft Hand Drive
FWD	FWD Náhon na predné kolesáFront Wheel Drive
RPM	Počet otáčok motora za minútuRevolutions Per Minute
L4	4 valce v rade4 cylinders in line
16V	16 ventilov (celkom)16 valves (total)
TDI	Preplňovaný vznetový motor s priamym vstrekanímTurbo Diesel Injection
CR	Akumulačná vstrekovacia sústava so zásobníkom tlaku (Rail) používaná u vznetových motorovCommon Rail
AG	Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)Aktiengesellschaft (German: Joint-Stock Company)

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 23.01.2026 16:09

**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

ČÍSLO: 0000-1111-2222

**3. Technické údaje**

OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.

Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

<b>EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:</b>	AA000AA
<b>DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:</b>	2. 10. 2018
<b>DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:</b>	2. 10. 2018
<b>ZNAČKA</b>	ŠKODA
<b>TYP/VARIANT/VERZIA</b>	5E/AADFFAX0/*
<b>OBCHODNÝ NÁZOV</b>	OCTAVIA
<b>VIN</b>	TMBAJ7NE7K0000000
<b>NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ</b>	1958 kg
<b>PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ</b>	1408 kg
<b>KATEGÓRIA</b>	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
<b>ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA</b>	e8*2007/46*0318*01
<b>NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO</b>	0/0
<b>ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV</b>	1968
<b>NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA</b>	110
<b>DRUH PALIVA</b>	NAFTA
<b>OTÁČKY</b>	3500
<b>MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ</b>	221
<b>OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE</b>	
<b>PREVODOVKA</b>	AT
<b>POČET STUPŇOV</b>	7
<b>KATALYZÁTOR</b>	KAT
<b>ROZMER A DRUH PNEUMATÍK</b>	225/45 R17 91W
<b>ROZMER RÁFIKOV</b>	7Jx17 ET49
<b>FARBA</b>	Červená
<b>SPOTREBA PALIVA</b>	4,2
<b>EURO NORMA</b>	EURO 6d
<b>EMISIE ES/EHK</b>	715/2007*2017/1347AG EURO 6d
<b>DYMIVOSŤ ES/EHK</b>	715/2007*2017/1347AG
<b>EMISIE - CO</b>	0.0090 g/km
<b>EMISIE - CO2</b>	110 g/km
<b>EMISIE - NOX</b>	0.0680 g/km
<b>EMISIE - HC + NOX</b>	0.0710 g/km
<b>KOR. SÚČINITEĽ ABSORBCIE</b>	0.5100
<b>EMISIE ZVUKU ES/SHK</b>	51-02

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 23:01:2026 16:09

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

4. Krajina pôvodu

ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Slovensko

KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum registrácie - Slovensko	2. 10. 2018	Slovensko	AA000AA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR

ÁNO

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich \*právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

POČET MAJITEĽOV: 3

POČET DRŽITEĽOV: 3

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

6. Pátranie

NIE JE V PÁTRANÍ

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

 Slovenská republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Česká republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Rumunsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Slovinsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Litva

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

7. Kontrola originality

NIE

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY: NIE

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

9. Povinné zmluvné poistenie

ÁNO

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

VÝSLEDOK OVERENIA: K DANÉMU VOZIDLU EVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

KU DŇU:

23. 1. 2026

EČV:

AA000AA

POISŤOVŇA:

Kooperativa poisťovňa, a.s.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

13. Pozastavenie prevádzky

☑ NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.**

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

14. Inzercia vozidla

☑ ÁNO

DÁTUM INZERCIE VOZIDLA	INZERENT	INZERÁT
16.01.2024	právnická osoba	<a href="#">zobraziť inzerát č. 1</a>
16.01.2024	právnická osoba	<a href="#">zobraziť inzerát č. 2</a>
16.01.2024	fyzická osoba	<a href="#">zobraziť inzerát č. 3</a>
23.03.2024	právnická osoba	<a href="#">zobraziť inzerát č. 4</a>

\*Adresa je dostupná pre aktívne inzeráty.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

15. Záložné právo

☒ ÁNO

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NA VOZIDLO SA VZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA. SPISOVÁ ZNAČKA: 11111/2222**

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

16. Blokácia vozidla

☒ ÁNO

V prípade, ak je vozidlo blokované, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NA VOZIDLO SA VZŤAHUJE BLOKÁCIA**

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

17. Zoznam daňových dlžníkov

☑ NIE

Overenie majiteľa/držiteľa vozidla v zozname daňových dlžníkov evidovaného Finančnou správou SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NEEVIDUJEME DAŇOVÝ DLH**

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

**ČÍSLO: 0000-1111-2222**

**18. Lízing**

**ÁNO**

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou lízingových spoločností SR.

**VÝSLEDOK OVERENIA:** **VOZIDLO JE FINANCOVANÉ LÍZINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR**

EČV	LÍZINGOVÁ SPOLOČNOSŤ	TYP	VIN
AA000AA	VÚB banka	Škoda Octavia hatchback	TMBAJ7NE7K0000000

**ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:**

ALD Automotive Slovakia s.r.o.	Oberbank Leasing s.r.o.
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.	PB Finančné služby, a. s.
BKS-Leasing s. r. o.	s Autoleasing SK, s. r. o.
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.	Tatra-Leasing, s.r.o.
ESSOX FINANCE, s. r. o.	Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Home Credit Slovakia, a.s.	VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VÚB Leasing, a. s.
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	MONAQ Leasing, a. s.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.	

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke [www.alssr.sk](http://www.alssr.sk)

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 23.01.2026 16:09

**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

ČÍSLO: 0000-1111-2222

**19. Výbava vozidla**

**ÁNO**

OD 07/18	OSVETL AMBIENTE 2
ZAD-SEDAD NASTAVITEĽ	ASIST DIALK-SVETIEL
VON-ZRKAD VO FARBE	KĽUČKY DVERÍ VO FARB
VON-ZRKADLO Ľ KONVEX	KAMERA VZADU
CHLADIVO R1234YF	OCHRANA CHODCOV
AUTOMAT-KLIMATIZÁCIA	PREDNÉ SKLO VYHR
ZELENÁ SKLA VZADU	PRÍDAV-VZDUCH-KÚREN
CENTR-ZAMYK S DO	OVLÁD OKIEN P/Z ELEK
VN-ZRKAD AUT ZAČLON	VON-ZRK EL/SKLOP/STM
AUDIOSYSTÉM AMUNDSEN	REPRO-SÚSTAVA
SVETLOMETY LED	HMLOVKA
ZAD-SVETLÁ LED	OSTŘIKOVAČ SVĚTLOM
OSTREK-TRYSKY VYHR	DAŽĎOVÝ SNÍMAČ
VÝBAVA LÁTKA/KOŽA	SEDADLÁ P VYHRIEV
SEDAD P Ľ VÝŠK-NAST	SED P P VÝŠK-NAST
LAKŤ-OPIERKA S Z	3-RAMEN ŠPORT-VOLANT
MULTIFUNKČNÝ VOLANT	HLAVICE ŘAZENÍ KŮŽE
PÁKA RUČ-BRZDY KOŽA	MULTIF-DISPLEJ FAREB
ANTÉNA DIVERSITY	OCHR PŘED ODTAŽENÍM
OZD-/OCHR-LIŠ CHRÓM	PARK-LOKÁTOR PR/Z
1968 CCM 110KW	7-ST DSG
KONTROLA Odstupu AUT	B-AIRB DEAKTIVOVATEĽ
3.OPIERKA HLAVY Z	225/45 R 17 .. W
DISKY 7 J X 17 ALU	ZAR NA PLNENIE PNEU
ESP	ALTERNÁTOR 180A
PRED-BRZDY 288X25	SYSTÉM STOP-ŠTART
AIRBAG KOLIEN	BOČ-/HLAVOVÝ AIRBAG
EMISNÁ NORMA EURO 6+	SCR SYSTÉM
LIMOUSINE	ODKL-SKRINKA BAT-PR
BEDROVÁ OPIERKA	PŘ-NÁRAZNÍK SPORT
SERVIS (QI6)	2-VRSTV UNI - 2-VRSTV UNI - corrida (rot) (F3K)

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 23.01.2026 16:09

**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

ČÍSLO: 0000-1111-2222

**20. Poškodenie vozidla**

**ÁNO**

**Záznam o poškodeniach č. 1**

**KRAJINA, KDE SA STALA  
ŠKODA**

SVK

**KALKULÁCIA OPRAVY**


Cena dielov	347,71 EUR bez DPH
Cena práce	X EUR bez DPH
Cena lakovania	15 EUR bez DPH
<b>Celková hodnota opravy</b>	<b>362,71 EUR bez DPH</b>

**DÁTUM KALKULÁCIE**

19. 4. 2022

**POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA**

Predná časť karosérie	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
Zadná časť karosérie	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
Predná časť	
pravá strana	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
ľavá strana	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
Zadná časť	
pravá strana	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
ľavá strana	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
Ľavé dvere	<b>POŠKODENÉ</b> ✗
Pravé dvere	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
Strecha	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
Sklo	
čelné	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
ľavá strana	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
pravá strana	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
zadné	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓



**POŠKODENÉ DIELY**

SKLO ZRKADLA Ľ

VONKAJŠIE ZRKADLO Ľ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

20. Poškodenie vozidla

✖ ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 2

KRAJINA, KDE SA STALA  
ŠKODA

SVK

KALKULÁCIA OPRAVY


Cena dielov	1208,29 EUR bez DPH
Cena práce	X EUR bez DPH
Cena lakovania	1653,26 EUR bez DPH
<b>Celková hodnota opravy</b>	<b>2739,75 EUR bez DPH</b>

DÁTUM KALKULÁCIE

12. 8. 2022

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie	<b>POŠKODENÉ</b> ✖
Zadná časť karosérie	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✔
Predná časť	
pravá strana	<b>POŠKODENÉ</b> ✖
ľavá strana	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✔
Zadná časť	
pravá strana	<b>POŠKODENÉ</b> ✖
ľavá strana	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✔
Ľavé dvere	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✔
Pravé dvere	<b>POŠKODENÉ</b> ✖
Strecha	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✔
	čelné
	ľavá strana
Sklo	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✔
	pravá strana
	zadné
	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✔



POŠKODENÉ DIELY

DVERE Z P PO OKNO	BLATNÍK P P	TESNENIE P V P
BOČNICA Z P	LEP-SADA BLAT P P	PRAH DVERÍ P P
VON-KLUČKA DVERÍ P P	MOTOR-KAPOTA,VÍKO MOTORU	DVERE P P
PRAH DVERÍ Z P	NÁPIS P	TMEL
SVETLOMET KPL P	DVERE Z P	VON-KLUČKA DVERÍ Z P

**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

ČÍSLO: 0000-1111-2222

**20. Poškodenie vozidla**

**× ÁNO**

**Záznam o poškodeniach č. 3**

**KRAJINA, KDE SA STALA  
ŠKODA**

SVK

**KALKULÁCIA OPRAVY**


Cena dielov	178,31 EUR bez DPH
Cena práce	X EUR bez DPH
Cena lakovania	43,34 EUR bez DPH
<b>Celková hodnota opravy</b>	<b>221,65 EUR bez DPH</b>

**DÁTUM KALKULÁCIE**

6. 11. 2023

**POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA**

Predná časť karosérie	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
Zadná časť karosérie	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
Predná časť	pravá strana <b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
	ľavá strana <b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
Zadná časť	pravá strana <b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
	ľavá strana <b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
Ľavé dvere	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
Pravé dvere	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
Strecha	<b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
	čelné <b>POŠKODENÉ</b> ×
Sklo	ľavá strana <b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
	pravá strana <b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓
	zadné <b>NEPOŠKODENÉ</b> ✓



**POŠKODENÉ DIELY**

APLIKÁTOR	DRÔT NA DEMOTÁŽ SKLA	PREDNÉ SKLO
ČISTIACI ROZTOK	PRIMER PRED-SKLA	LEP-SADA PRED-SKLA

**Koniec výpisu**

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ:

**iris sh**  
SOFTWARE & HARDWARE

VYGENEROVANÉ DŇA: 23.01.2026 16:09

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.