

## ODO - PASS

VÝPIS Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

### Údaje o vozidle

**IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN**

WAUZZZ8T7BA0XXXX

**ZNAČKA**

AUDI

**DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR**


06.07.2010 / 28.10.2011

**OBCHODNÝ NÁZOV**

A5



### Priebeh stavu odometra



#	DÁTUM	STAV ODOMETRA	ŽIVOTNÁ UDALOSŤ	NÁZOV PRACOVISKA
22	09.07.2025	267 494 km	Škodová udalosť	Unionpoistovna,a.s.1
21	09.07.2025	267 494 km	Oprava vozidla	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
20	17.03.2025	257 206 km	Škodová udalosť	Unionpoistovna,a.s.1
19	17.03.2025	257 206 km	Oprava vozidla	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
18	28.06.2024	234 881 km	Technická kontrola	St.Te.Ko.spol. s r.o. LC
17	28.06.2024	234 881 km	Emisná kontrola	St.Te.Ko. s.r.o. - LUČENEC
16	11.12.2023	214 000 km	Oprava vozidla	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
15	22.08.2023	208 800 km	Oprava vozidla	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
14	16.08.2023	208 800 km	Škodová udalosť	Generalipoistovna,a.s.
13	05.09.2022	183 996 km	Škodová udalosť	Generalipoistovna,a.s.
12	23.06.2022	183 007 km	Technická kontrola	ROTOS - STK a. s.
11	23.06.2022	183 007 km	Emisná kontrola	ROTOS - STK, a.s.
10	31.05.2022	182 544 km	Oprava vozidla	Garage412 s.r.o.
9	29.06.2020	169 539 km	Technická kontrola	ROTOS - STK a. s.
8	29.06.2020	169 539 km	Emisná kontrola	ROTOS- STK, a.s.
7	12.07.2018	152 847 km	Technická kontrola	ROTOS - STK a. s.

Dokument neslúži na účely schválenia a zmien v evidencii vozidiel v Slovenskej republike.

Pravosť dokumentu si môžete overiť po zadaní dvoch údajov na [www.rpzv.sk](http://www.rpzv.sk), kde je možné vygenerovať aj AUTO-Pass, ktorý poskytuje komplexné informácie o vozidle. RPZV je jediným zákonom ustanoveným registrom na Slovensku, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra. V prípade, ak ODO-Pass obsahuje údaje, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, kontaktuje nás na [podpora@rpzv.sk](mailto:podpora@rpzv.sk).  
\* Záznamy stavu odometra z inzercie môžu byť nepresné a preto nie sú súčasťou grafu, ale len zoznamu km v ODO-Passe. Správnosť záznamov z inzercie nie je možné overiť.

VÝPIS Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

#	DÁTUM	STAV ODOMETRA	ŽIVOTNÁ UDALOSŤ	NÁZOV PRACOVISKA
6	12.07.2018	152 847 km	Emisná kontrola	ROTOS- STK, a.s.
5	20.07.2016	104 301 km	Emisná kontrola	STK PRIEVOZSKA , s.r.o.
4	20.07.2016	104 301 km	Technická kontrola	STK Prievozská s.r.o.
3	30.07.2014	66 988 km	Emisná kontrola	STK PRIEVOZSKA , s.r.o.
2	30.07.2014	66 988 km	Technická kontrola	STK Prievozská s.r.o.
1	27.10.2011	23 847 km	Kontrola originality	XAMAX s.r.o.

**KILOMETRE VÁM  
ODObrujem**

**Chcete vedieť, či nebolo poškodené?  
Získajte AUTO-Pass**



**Dokument neslúži na účely schválenia a zmien v evidencii vozidiel v Slovenskej republike.**

Pravosť dokumentu si môžete overiť po zadaní dvoch údajov na [www.rpzv.sk](http://www.rpzv.sk), kde je možné vygenerovať aj AUTO-Pass, ktorý poskytuje komplexné informácie o vozidle. RPZV je jediným zákonom ustanoveným registrom na Slovensku, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra. V prípade, ak ODO-Pass obsahuje údaje, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, kontaktujte nás na [podpora@rpzv.sk](mailto:podpora@rpzv.sk).

\* Záznamy stavu odometra z inzercie môžu byť nepresné a preto nie sú súčasťou grafu, ale len zoznamu km v ODO-Passe. Správnosť záznamov z inzercie nie je možné overiť.