

ODO - PASS

VÝPIS Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 1398-4047-8473

Údaje o vozidle

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

WVWZZZ1JZXB160996

ZNAČKA

VOLKSWAGEN

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR


11.06.2003 / 11.06.2003

OBCHODNÝ NÁZOV

GOLF



Priebeh stavu odometra



#	DÁTUM	STAV ODOMETRA	ŽIVOTNÁ UDALOSŤ	NÁZOV PRACOVISKA
23	25.10.2023	202 020 km	Servisná kontrola	irishh
22	27.10.2021	158 129 km	Emisná kontrola	FREUS, s.r.o.
21	27.10.2021	158 129 km	Technická kontrola	Freus s.r.o.
20	01.07.2020	143 001 km	Škodová udalosť	kooperativapoistovna,a.s.viennainsurancegroup
19	20.01.2020	140 009 km	Oprava vozidla	AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
18	02.10.2019	137 504 km	Technická kontrola	STK ZVOLEN s.r.o.
17	02.10.2019	137 504 km	Emisná kontrola	STK Zvolen s.r.o.
16	07.10.2017	118 231 km	Emisná kontrola	SD TK, s.r.o.
15	07.10.2017	118 231 km	Technická kontrola	SDTK, s.r.o.
14	08.10.2015	99 568 km	Emisná kontrola	FREUS, s.r.o.
13	08.10.2015	99 568 km	Technická kontrola	Freus s.r.o.
12	02.02.2015	93 268 km	Škodová udalosť	allianz-slovenskopoistovna,a.s.
11	07.10.2013	85 238 km	Emisná kontrola	0080
10	07.10.2013	85 238 km	Technická kontrola	6101
9	06.10.2011	145 569 km	Emisná kontrola	0080
8	06.10.2011	145 569 km	Technická kontrola	6101

Dokument neslúži na účely schválenia a zmien v evidencii vozidiel v Slovenskej republike.

Pravosť dokumentu si môžete overiť po zadaní dvoch údajov na www.rpzv.sk, kde je možné vygenerovať aj AUTO-Pass, ktorý poskytuje komplexné informácie o vozidle. RPZV je jediným zákonom ustanoveným registrom na Slovensku, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra. V prípade, ak ODO-Pass obsahuje údaje, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, kontaktujte nás na podpora@rpzv.sk.
* Záznamy stavu odometra z inzercie môžu byť nepresné a preto nie sú súčasťou grafu, ale len zoznamu km v ODO-Passe. Správnosť záznamov z inzercie nie je možné overiť.

VÝPIS Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 1398-4047-8473

#	DÁTUM	STAV ODOMETRA	ŽIVOTNÁ UDALOSŤ	NÁZOV PRACOVISKA
7	05.10.2009	118 125 km	Emisná kontrola	0080
6	05.10.2009	118 125 km	Technická kontrola	6101
5	21.09.2007	91 062 km	Emisná kontrola	0080
4	21.09.2007	91 062 km	Technická kontrola	6101
3	16.08.2005	68 526 km	Servisná kontrola	AUTO - IMPORT
2	20.07.2003	46 202 km	Evidenčná zmena	AUTO - IMPORT
1	05.03.2001	21 723 km	Technická kontrola	udajezeu

Dokument neslúži na účely schválenia a zmien v evidencii vozidiel v Slovenskej republike.

Pravosť dokumentu si môžete overiť po zadaní dvoch údajov na www.rpzv.sk, kde je možné vygenerovať aj AUTO-Pass, ktorý poskytuje komplexné informácie o vozidle. RPZV je jediným zákonom ustanoveným registrom na Slovensku, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra. V prípade, ak ODO-Pass obsahuje údaje, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, kontaktujte nás na podpora@rpzv.sk.

* Záznamy stavu odometra z inzercie môžu byť nepresné a preto nie sú súčasťou grafu, ale len zoznamu km v ODO-Passe. Správnosť záznamov z inzercie nie je možné overiť.