

## Kupujete jazdenku? Týchto 5 prípadov vás prinúti zamyslieť sa nad výberom



Zdroj: RPZV

Slovensko, známe svojou dominanciou v počte vyrobených vozidiel na obyvateľa, sa nevyhlo ani menej slávnym momentom histórie. **RPZV v spolupráci s portálom Volant.tv** nedávno predstavili 5 vybraných vozidiel, ktorých história mala pre kupujúceho ostať skrytá. Čo vyplávalo na povrch sa dozviete priamo vo videu [TOP 5 automobilových katastrof Slovenska](#).

### 1. Naleštený vrak

Klišé o nebúranom aute, ktoré hlása ne jeden inzerát pozná asi každý. Zamaskované a zatajené „búračky“ však patria k najčastejším podvodom, s ktorými sa pri kúpe ojazdeného vozidla môžete stretnúť. Dôkazom je aj Mercedes GLE z roku 2020, pri ktorom sa výška likvidovaných škôd vyšplhala na neuveriteľných 65 000 €.

Pomoc s ich odhalením ponúka overenie poškodení prostredníctvom [AUTO-Passu](#), no rovnako dôležitá je aj fyzická obhliadka vozidla skúseným profesionálom.

REGISTR PREVAZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDEL

AUTO-Pass

PRÍLOHA K VYPISU Z REGISTRA PREVAZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDEL

Číslo: 2642-0790-6406

20. Poškodenie vozidla

Záznam o poškodeniach č. 4


KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA: KALKULÁCIA OPRAVY

SVK: Cena dielov 27875,11 EUR  
Cena práce 7 EUR

DÁTUM KALKULÁCIE: 15394,9 EUR  
10. 2. 2021 Celková hodnota opravy 53361,68 EUR

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie	POŠKODENÉ
Zadná časť karosérie	POŠKODENÉ
Predná časť	POŠKODENÉ
Pravá strana	POŠKODENÉ
Zadná časť	NEPOŠKODENÉ
Pravá strana	NEPOŠKODENÉ
Ľavé dvere	POŠKODENÉ
Pravé dvere	POŠKODENÉ
Sieťoch	NEPOŠKODENÉ
čelne	POŠKODENÉ
Pravá strana	NEPOŠKODENÉ
Skleo	NEPOŠKODENÉ
pravá strana	NEPOŠKODENÉ
zadné	NEPOŠKODENÉ



POŠKODENÉ DIELY

SNIMAC PARKTR VNI PP	PREDNA NARAVNKA	TAŽNA VZPERA D Z L
ZNAK VYTRCEN P	OZDOBNY PAS P D L	OZDOBNY PAS P H L
KRYT MEDZISTĚNY P	VED PRÍVOU VZDUCHU	KRYT TAŽNOJ OKA
DRŽIAK	KATALYZATOR	PLÝNOVÁ VZPERA P E
KONZOLA S	BEZPEČNOSTNÝ PAS Z L	termost. duflačo
TAŽNÁ VZPERA D L	MOTOR KAPOTA VIKRO MOTORU	OZD. LÍŠTA E NÁRAZN P
RJESIE SKLOU SVET P	EV P P BEZ OCHRANAMU	OZD. LÍŠTA P NÁRAZN P
VZDUCHOVOD E CHLAD	PODEKOL P P KPL	VENTILAOČNÁ JEDNOTKA
UZÁVER E VEKA	PRIEČNIK H PRED ČELA	DRŽIAK PRED KAMERY
MREŽA D MASY VZD P	MATICA P	KRYT VOLANTU D
PLECHOVÝ PÍP	SNIMAC PARKTR VNI PP	PRIEČNIK SACHADICE
KRYT OSTRK. SVETEK	VÝKL. PODEBEH P P	KONTAKTNÝ SPRNAC P P
PRÍDUČI ČLÉN L	ROZPER. KRÍŽOK V P E	NOŠNIK MOTOR/PREV
VEDENIE FLN VZDUCHU	DRŽIAK H P NÁRAZN P	SNIMAC PCS PŘ STE P
HYDRAUL. ČERPAČO P P	PRÍDUČI ČLÉN P	OBROBELOV. VEK Z
MREŽKA PRÍVOU VZD	KRYT VED VZDUCHU D	VZDUCHOVOD F CHLAD
NOŠNIK P NÁRAZNKA P	HADICA VENTIL	KOLENNÝ ARBAG-SYST
VZDUCHOVOD Z CHLAD	UZÁTV. PLECH PROZD P	ZÁVES P MOT KAPOTY
SNIMAC OSTRONIC	SNIMAC PARKTR VNI PP	Z L LÍŠTEL. PODEBEHJ
NET	SLENTBLK. PRÍVOU	ZÁVES I MOT KAPOTY
TERMOSTAT	OLEJ.POTRUBIE PRÍVOU	KRYT NÁRAZNKA P
OCHR. PROTÍ POBERHN	ZÁLUZKA CHLADICA L	TAŽNÁ VZPERA
LÍŠTA P. ČL. MASY	KRYT MASY CHLADICA	MREŽKA VED VED P P
KONZOLA E PRIEČN P	OZD. LÍŠTA NÁRAZN D P	MREŽKA NÁRAZN P S
VED NÁDRŽ EXP. VENTIL	KRYT P MOTOR. PREST	MREŽ D MASY VZD E
SLENTBLK. H P CHLAD	BEZPEČNOSTNÝ HÁK	CHLADIC
CHLADIC. BATERE	KRYT OZD. LÍŠTY V P	MREŽKA D NÁRAZN P

REGISTR PREVAZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDEL

AUTO-Pass

PRÍLOHA K VYPISU Z REGISTRA PREVAZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDEL

Číslo: 2642-0790-6406

MORSA. CHLADICA	KUŠL. SACA BATT.SPISST	SNIMAC PCS PŘ STR L
VYST P POZDĚN D P	OZD. LÍŠTA S NÁRAZN P	KRYT MOTOR. H
NET	OZDOBNY PAS P D P	SNIMAC ZRYCH. P E
MREŽKA CHLADICA D P	TES H NÁRAZNKA P	VYSTUHA S NÁRAZN P
OLEJ. VÁNA HOR. DIEI	MERAC. MNOŽEST VZDUCHU	NÁRAZ. ABSORBER P S
SVETLOMET P	SNIMAC ZRYCH. P P	SNIMAC PARKTR VNI PP
KRYT P D P	NOŠNIK S NÁRAZNKA P	DISK P P
MREŽKA CHLADICA D C	PRIEČNY NOŠNIK D P	MREŽKA VZD. VED P L
HLAVOVY ARBAG. E	STROPNÝ PANEL	DRŽIAK VNI P NÁRAZN P
VYSTUHA P P H	ROZDELOVAC. NAŠAV VZD	VZDUCHOVOD P CHLAD
Wash def. syst.ine	HADICA TRYSKY OSTRBK	UZÁVER P VEKA
PLÝNOVÁ VZPERA P P	TAŽNÁ VZPERA D Z P	PLECH. KRYT P P
TESNENIE PRED. OKA	KONDENZATOR KLIMATIZ	TLMIC. REMENEC
MREŽKA D P NÁRAZN P	SVETLOMET E	PREDNE SKLO
SÍČKEL	HAH. H. EXPANZ. NADOBY	HLAVOVY ARBAG. SYST P
VYSTUHA P E H	VZD. ČERP. ELECTR	RAM. CHLADICA
HYDRAUL. ČERPAČO P P	KRYT D. E. PRIEST. ODSKY	KONZOLA E CHLADICA
PRÍVOU. HADICA	NOŠNIK E NÁRAZNKA P	CHLADIC. NZKOTEPLOT
ZOLACIA S VEKA	KRYT D Z MOTOR. PŘ	VYST P POZDĚN P P P
BLATNIK P P	KUŠL. SVETLOK. NÁRAZN P	OLEJ. CHLADIC. PRÍVOU
Washers. deflu. P	ROZPER. KRÍŽOK P S L	SNIMAC VOL. TEPLOTY
LÍŠTA E. ČL. MASY	ULOZ. MOTOR. P	VZPERA E NÁRAZNKA P
SLENTBLK. H L CHLAD	OZD. LÍŠTA D NÁRAZN P	HADICA CHLAD D P
COVZDUŠ. RURA D	BEZPEČNOSTNÝ PAS P E	KRYT PODEBEHJ P P
VENTILATOR SVET P	HADICA CHLADIC	HLAVOVY ARBAG. P
PRIEČNIK CHLADICA	HLAVOVY ARBAG. SYST L	ZÁLUZKA CHLADICA P
DRŽIAK H L NÁRAZN P	VZDUCH. FALTER	KABEL. KAMERY P
TIARLO P	CHLAD. HADICA P BATER	DRŽIAK VNI NÁRAZN P
PRIEČNKA	VZPERA P NÁRAZNKA P	VEVO P P
VED. EXPANZ. NADOBY	VODNICA LÍŠTA V L	EXPANZ. NADOB. A
KRYT OZD. LÍŠTY V E	TIARLO Z	POTRUBIE VYSUS. KOMP
KONZOLA P CHLADICA	BEZPEČNOSTNÝ PAS P P	NAPR. MENAC P P VNI
POTR. KOMPRES. SPORKA	VOD. ČERPAČO. BATERE	KLARSON L
KLARSON P	DRŽIAK P NÁRAZN P	MATICA L
KONTAKTNÝ SPRNAC P E	KRYT TAŽNOJ OKA	ROZPER. KRÍŽOK V P P
BEZPEČNOSTNÝ PAS Z P	KAMERA P	TUMEN. S MOT. PŘ
ULOZ. MOTOR. E	ZAMOK. H E	MREŽKA D E NÁRAZN P
KRYT PODEBEHJ P Z P	ARBAG. VODICA	TAŽNÁ VZPERA D P
HADICA CHLAD P	COVZDUŠ. RURA H	OPRANIE. SACA. PŘ. SIELA
OZDOBNY PAS P H P	VENTIL. YUBENNA	VODNICA LÍŠTA V P
ZAMOK. H P	KONZOLA P PRIEČN P	KRYT BLATNIKA P P
ZAPAL. ČEVIKA. VIEL T	PRIEČNY MODUL. KPL	TES. OLEJ. VANE D. DIEI
VYSTUHA. ECV P	DRŽIAK. ECV P	UPR. ODSKY. P. DNAMU
SROUB P	DRŽIAK E. NOSN. NÁR. P	KOLENNÝ ARBAG. P L
KRYT P D L		

Jedno z poškodení Mercedesu v hodnote viac ako 53 000 EUR

Zdroj: RPZV


## 2. „Mladšie“ o pol milióna

Že sa manipulácia stavu odometra špekulantom stále vypláca dokazuje množstvo prípadov „stočených“ vozidiel v našej databáze. Predstavujeme Vám však rekordéra za posledné obdobie – Škodu Superb, ktorej cestou z Holandska z odometra ubudlo takmer pol milióna najazdených kilometrov. Viac o tomto prípade sa dočítate v našom článku [Superb s kostlivcami v kufri](#).

## 3. Falošná identita: dvojčky

Jedným z obľúbených trikov podvodníkov je vytvorenie tzv. dvojčky – dve „identické“ vozidlá, ktoré majú aj identické VIN. Jedno z nich spravidla pochádza z trestnej činnosti, a teda ak sa s podobným, dnes už vďaka [Kontrola originality](#) zriedkavým problémom stretnete, očakávajte zadržanie vozidla políciou. Po vykonaní skúmania s cieľom stotožnenia vozidla, bude auto s originálnym VIN vrátené majiteľovi. Rovnako bude vrátené vozidlo vykazujúce známky manipulácie identifikátorov, ale majiteľovi, ktorému bolo odcudzené.

Na grafe vývoja kilometrov v čase je zrejmé, že sa jedná o dve vozidlá evidované pod totožným VIN.



Priebeh evidovaných kilometrov v prípade dvojčiek. Zdroj: RPZV

#### 4. Chýba už len pátranie

„Stočené“ kilometre, zamaskované havárie, falošná identita – ani to nie je všetko. Ojazdené vozidlo môže byť zdrojom ďalších nechcených prekvapení. Dôkazom je Kia Ceed, ktorá je evidovaná ako vozidlo v premávke, kam však rozhodne nepatrí. Nemá totiž platné PZP, má prepadnutú emisnú a technickú kontrolu a v podstate je nepredajná, pretože okrem záložného práva a aktívneho lízingu ju zdobí aj exekučná blokácia. Aby sme boli presný, predajná je, ale jej nákup by skončil fiaskom pre nového majiteľa, ktorý by ďalej ako po dopravný inšpektorát nezašiel. Pri blokovanom vozidle nie je možný prevod vlastníckych práv. Mohol by ostať bez peňazí a aj bez auta v prípade, že predávajúci nesplatí záväzok, z titulu ktorého je vozidlo blokované. Ako bonus bola táto Kia v minulosti ešte aj poškodená v dôsledku havárie.

## Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	ÁNO ✓	11. Platnosť emisnej kontroly do	9. 7. 2022 ✗
2. VINexpert	OK ✓	12. Platnosť technickej kontroly do	9. 7. 2022 ✗
3. Technické údaje	OK ✓	13. Pozastavenie prevádzky	NIE ✓
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO ✓	14. Inzercia vozidla	NEEVIDUJEME ❏
5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR	4/3 ✓	15. Záložné právo	ÁNO ✗
6. Pátranie	NIE ✓	16. Blokácia vozidla	ÁNO ✗
7. Kontrola originality	NIE ✗	17. Zoznam daňových dlžníkov	NIE ✓
8. Servisné záznamy	NEEVIDUJEME ❏	18. Leasing vozidla	ÁNO ✗
9. Povinné zmluvné poistenie	NIE ✗	19. Výbava vozidla	ÁNO ✓
10. Montáž plynového zariadenia	NEDOSTUPNÉ ❏	20. Poškodenie vozidla	ÁNO ✗

Prehľad údajov Kia Ceed evidovaných v AUTO-Passe

### 5. Zamaskovaná „totálka“ z dražby

Kúpené za bagateľ v USA, prepredané do Nemecka, lacno a pochybne opravné, dovezené a so ziskom predané na Slovensku. Tento krásny Mustang GT skrýva naozaj temnú minulosť. Pod bezchybným lakom je skrytý vrak s históriou „totálky“.

Prečítajte si viac o tomto prípade v článku [Z vraku v USA k naleštenému športiaku v EÚ](#).

Tieto automobilové katastrofy nám pripomínajú, že kúpa ojazdeného auta často nie je len o radosti z dobrého nákupu, ale aj o poučení sa z chýb a neúspechov, v ideálnom prípade nie z tých vlastných. Využite existenciu preventívneho nástroja a radšej sa vyhnite chybám, ktorých následky vás môžu vyjsť draho. Venujte čas prevencii a auto si pred kúpou overte cez RPZV. Viac o tom, prečo auto overiť sa dočítate v našom článku [Top 5 dôvodov prečo pred kúpou vozidlo overiť](#).